

CONTROLES DE ASISTENCIA

ZK TAC1250 (X628C/USB)- CONTROL DE ASISTENCIA CON PANTALLA A COLOR/ 3000 HUELLAS/ 100000 REGISTROS/ TCPIP/ USB/ 5VDC



Principales Características:

- Pantalla TFT a color.
- Velocidad de Verificación de 1.0 segundo.
- Verificación y registro mediante huella digital ó password.
- Posibilidad de error menor de 0.0001%
- Métodos de verificación: " 1 a N " y " 1 a 1".
- Capacidad de almacenamientos de huellas de hasta 3,000 plantillas.
- Capacidad de almacenar eventos grabados de hasta 100,000 eventos.
- Conexión: RS232, RS485, RJ45.
- Puerto de transferencia: 9600, 19200, 38400. (bps)
- 1 Transformador de 5V, 2.0Amp.